


## Sechs einfache Anwendungshinweise für den perfekten Rundum-Korrosionsschutz.



### Anwendungshinweise:

#### Teile sauber und trocken verpacken!

So wird bereits beim Verpacken ein Großteil an Feuchtigkeit vermieden.

#### Richtig:



#### Falsch:



#### Handschuhe tragen!

So wird das Metall vor Fett und Feuchtigkeit, die den Händen anhaften, geschützt.



#### Beim Verpacken muss die Packguttemperatur = Umgebungstemperatur sein!

Dies vermeidet Feuchtigkeit durch Kondenswasserbildung.




#### Die Verpackung muss geschlossen und dicht sein!

Löcher und sonstige Beschädigungen mit Klebeband verschließen! Zutritt von blankem Wasser vermeiden!



#### Bei hohen Schüttdichten VCI auch im Mittelpunkt anbringen!

Sonst kann der Wirkstoff nicht bis zur Mitte vordringen und dort schützen.



#### Direkten Kontakt von Metall zu Holz, Papier oder Pappe vermeiden!

Gehen Sie auf Nummer sicher und decken auch die Zwischenlagen ab oder verwenden Sie direkt VCI-Korrosionsschutz-Pappen.

